



- * Short Cable's Motor: FB Signal terminal is connecting to FB Signal Sub terminal.
- * Over 3m Cable's Motor: FB Signal terminal is not connecting to FB Signal Sub terminal.
- * GND Signal is not connecting to GND Signal Sub terminal.

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 年月日 | 変更箇所・内容 | 担当者名 | 名称: | |
| 2012/09/19 | | K.Tada | Motor USR30-B3 | |
| | | | 関連部品: | |
| 設計者: | 素材・材種名: | 図面番号: | バージョン: | |
| K.Tada | | | Ver.1.0 | |
| SCALE:1:1 | 図面からの計測は避けてください | 株式会社 新生工業 | 図面数 1 / 1 | 用紙サイズ: A4 |